

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zijin Mining Group Co., Ltd.*

紫金礦業集團股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：2899)

公告

因受今年11號颱風“凡亞比”環流的影響，2010年9月20日夜間到21日白天廣東省信宜市大部分地區出現暴雨和特大暴雨，導致超警戒洪水、山體滑波和內澇災害，電力、通訊、公路中斷。紫金礦業集團股份有限公司(以下簡稱「本公司」)下屬全資子公司信宜紫金礦業有限公司(以下簡稱「信宜紫金」)所屬的廣東信宜市錢排鎮銀岩錫礦礦區遭遇罕見的強降雨，據信宜紫金對降雨量的監測，礦區24小時降雨量達665毫米，其中自9月20日晚上11:00到9月21日早上10:00共11個小時集中降雨量達622毫米。本次降雨集中在高山環抱、地理位置特殊、集雨能力強的山區，形成了很強的“水渦”衝擊力；由於山洪猛烈，大量的土石及河溝兩側的風化岩、樹木雜草等被沖入庫區溝谷，造成庫區水位急劇上升，導致高旗嶺尾礦庫初期壩漫壩後壩體右側決口，下游部分房屋、農田、水利等設施受損，並造成人員傷亡。據信宜市三防辦提供的截至2010年9月25日6點的報告，尾礦庫下游的達垌村死亡人數4人。

災害事故發生後，省、地區、市各級政府全力投入搶險救災；銀岩錫礦已停止生產。據不完全統計，本次災害事故對信宜紫金造成的直接經濟損失約人民幣1,900萬元。目前，信宜紫金正全力做好應急處置和搶險自救工作。

本次災害事故未對下游河段水質造成污染。

銀岩錫礦高旗嶺尾礦庫由南昌有色冶金設計研究院（現為中國瑞林設計工程有限公司，甲級設計資質）設計；廣東十六冶建設有限公司負責尾礦壩的施工建設（施工資質：貳級）；福建金馬建設工程有限公司承建1#、2#排水井及2#排洪隧洞（施工資質：三級）；長春黃金設計院工程建設監理部負責現場施工監理（資質等級：乙級）；北京國信安科技術有限公司進行驗收評價（評價資質：甲級）；由廣東省安全生產監督管理局組織專家及相關人員對尾礦庫進行現場竣工驗收，並已獲得廣東省安全生產監督管理局頒發的安全生產許可證。銀岩錫礦目前處於試生產階段，尾礦庫初期母壩為透水堆石壩，處於初期運行階段。

廣東省委、省政府已成立調查小組對本次災害事故做進一步調查認定，本公司將根據調查進展情況，評估對本公司的影響並持續披露有關詳情。

本公司董事會提醒投資者及股東於買賣本公司股份時，務須謹慎行事。

本公告乃本公司自願作出。

截至本公告之日，董事會成員包括執行董事陳景河先生（董事長）、羅映南先生、劉曉初先生、藍福生先生、黃曉東先生、鄒來昌先生，非執行董事彭嘉慶先生，以及獨立非執行董事蘇聰福先生、陳毓川先生、林永經先生及王小軍先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

中國，福建，2010年9月26日
*本公司之英文名稱僅供識別