

香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公布全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zijin Mining Group Co., Ltd.*

紫金礦業集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：2899)

貴州水銀洞的生產事故

董事會公佈，於2006年12月27日，貴州水銀洞金礦發生了一起生產事故。

本公布乃按照上市規則第13.09條而刊發。

本公布乃按照上市規則第13.09條而刊發。

於2006年12月27日下午，紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）之附屬公司貴州紫金礦業股份有限公司（「貴州紫金」）擁有的貴州水銀洞金礦檢修期間尾礦庫發生子壩滑脫事故，約20萬立方米廢渣廢水溢出，流進已廢棄的小廠水庫，小部分進入白墳水庫（為小型灌溉用水庫），造成1人輕傷，事故發生後，貴州紫金立刻啟動應急預案，並將有關情況向有關部門報告，當地各級政府積極介入了事故處理，本公司派出鄒來昌董事前往協助處理，在各方的共同努力下該事故已得到了有效的控制，污染源處於可控狀態，影響範圍限於尾礦庫下游2.5公里之內，週邊群眾生產生活正常，沒有出現因事故引起的人員嚴重傷亡，各項處置工作正按計劃有序進行。於2007年1月8日由國家安全監管總局發出的有關事故通報中指出，在初步調查中發現有關事故原因為過量排放尾礦；尾礦砂高度過高；及子壩下尾礦液化造成。

鑒於該事故是在貴州紫金年度檢修期間發生，暫未對貴州紫金的生產經營造成實質性影響。

有關事故處理的詳情，本公司將及時予以公告。

截至本公佈之日，本公司董事會成員包括執行董事陳景河先生(主席)、劉曉初先生、羅映南先生、藍福生先生、黃曉東先生及鄒來昌先生，非執行董事柯希平先生，以及獨立非執行董事陳毓川先生、蘇聰福先生、林永經先生及龍炳坤先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
主席
陳景河

中國福建，2007年1月15日

* 本公司之英文名稱僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。