

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zijin Mining Group Co., Ltd.*

紫金礦業集團股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：2899)

公告

2012年1月26日下午，紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”）之全資子公司紫金銅業有限公司（20萬噸/年銅冶煉項目）（以下簡稱“銅業公司”）制酸車間尾氣脫硫工序活性焦罐發生堵塞，一名當班作業工人進入罐內進行疏通作業時發生昏倒，其後車間另外三名當班工人對其進行施救時，也相繼昏倒。銅業公司第一時間組織施救並送醫院搶救後確認3人死亡，1人經搶救後脫離生命危險。

事故發生後，本公司立即成立了事故處理領導小組，處理善後事宜，並及時向政府有關部門報告。目前，紫金銅業有限公司已在龍岩市、上杭縣兩級政府及安監部門的直接領導下採取果斷措施，全面停止試生產，開展安全隱患排查治理工作，依法開展事故調查；同時做好善後工作。本公司已經向全集團通報了紫金銅業有限公司事故情況，要求各企業深刻吸取事故教訓，舉一反三，全面開展安全生產大檢查，切實做好安全生產工作。

紫金銅業有限公司依照有關法律法規的規定，已取得相關部門的試生產備案，試生產時間為2011年12月15日至2012年6月15日。

鑒於事故發生處於春節休市期間，本公司已於2012年1月27日在本公司中英文網站披露了有關事故消息。

本公告是以自願性質發佈。

董事會提醒投資者及股東在買賣本公司股票時，應審慎行事。

截至本公告之日，董事會成員包括執行董事陳景河先生（董事長）、羅映南先生、劉曉初先生、藍福生先生、黃曉東先生、鄒來昌先生，非執行董事彭嘉慶先生，以及獨立非執行董事蘇聰福先生、陳毓川先生、林永經先生及王小軍先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

2012年1月29日 中國福建
*本公司之英文名稱僅供識別