

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



洛陽欒川鉬業集團股份有限公司
China Molybdenum Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03993)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下為洛陽欒川鉬業集團股份有限公司(「本公司」)於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所發佈之《洛陽欒川鉬業集團股份有限公司關於媒體報道的澄清公告》。

承董事會命
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司
李朝春
董事長

中國·洛陽
二零一七年七月十八日

於本公告日期，本公司之執行董事為李朝春先生及李發本先生；非執行董事為馬輝先生、袁宏林先生及程雲雷先生；及獨立非執行董事為白彥春先生、徐珊先生及程鈺先生。

* 僅供識別

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2017—032



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

关于媒体报道的澄清公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 媒体报道简述

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）关注到，法新社于2017年7月16日报道中提到：2017年7月15日，公司间接控制的位于刚果（金）的Tenke Fungurume Mining S. A.（以下简称“TFM”）3个变压器着火，并造成至少2名员工死于事故。

二、 澄清说明

2017年7月15日，TFM的Kwatebala工厂一台半自磨机的变压器发生短路，导致局部起火，但很快被扑灭。之前我们对该机组执行了停

机日常维护，正常重启后不久发生了这一事件。我们有两名员工在这次事件中轻微受伤，但已立刻得到了妥善的医疗护理。本次事故不存在人员死亡情况。

安全是公司和TFM的基本价值观，公司和TFM采取了积极措施来解决问题，暂时停止这部分的机组供电，以检测电力连接和供电的可靠性，保证工厂和所有机组的安全运行。事故变压器已被替换，且为防止出现类似事故，TFM将邻近供研磨线路的变压器亦全部替换，相关工作已经完成。公司和TFM在任何时候都努力保证有效、安全的运营，很快将恢复正常生产。本次事故将不会对公司和TFM的年度生产计划造成影响。

三、 相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者：公司发布的所有信息以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及香港交易及结算所有限公司网站、上海证券交易所网站披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零一七年七月十八日