

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Burwill Holdings Limited
寶威控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：24)

自願公佈

山東萊陽 Tai Xin 磁鐵礦項目最新狀況報告

寶威控股有限公司（「本公司」）欣然提供有關山東萊陽 Tai Xin 磁鐵礦項目之最新狀況報告。為增加透明度並充分披露，本公司就該項目的進展情況擬定期或不定期作出更新。該等報告資料以概述形式表述，可能並不完整。本公司將依據市場競爭或商業機密等方面之限制因素，著重報告管理層認為對股東利益而言屬重要進展事項。董事認為以下概述為重要進展事項。

概述：

1 號洗選廠

- ◆ 年選礦能力為 180 萬噸，已於 2010 年 4 月竣工試生產。
- ◆ 地質勘查表明，選廠位於丘陵地帶，佔地約 100 多畝，岩石條件穩定，無地質構造斷層、滑坡等地質災害現象。
- ◆ 距離取水水庫僅 1.3 公里，具備充足水源。
- ◆ 距離採礦區約 1.5 公里。
- ◆ 供電條件優越，國家電網主供(35kV)距離洗選廠東側僅 80 米；自建的 35kV/10kV 變電供應站預計 9 月底建成輸電。
- ◆ 尾礦庫位於洗選廠東側，已徵地 270 多畝；庫區位於天然溝谷內，築壩費用低，防洪能力強。
- ◆ 礦區新修道路 4 公里，拓寬道路 2 公里，維修礦區舊有路面 7 公里，為大規模供礦提供了保障。

2 號洗選廠

- ◆ 由山東黃金集團烟台設計研究工程有限公司完成「可行性研究報告」，並由該院設計。
- ◆ 年選礦能力為 500 萬噸，將於 2010 年 10 月竣工試生產。
- ◆ 選廠位於低山丘陵，地質勘查表明，廠區岩石條件穩定；破碎廠房自然坡度 20 度，磨選廠房坡度 14.5 度，地形條件理想，礦漿自流，適合選廠設定。
- ◆ 週邊具備充足水源，取水地為萊陽市第二大水庫，相距 3.2 公里。
- ◆ 距離採礦區約 2 公里，擬用輸送帶傳輸礦石。
- ◆ 主體土建已完成 80%，設備基礎工程已全部完成。
- ◆ 尾礦庫位於選廠東側，已徵地 370 多畝；庫區位於天然溝谷內，築壩費用低，防洪能力強。
- ◆ 訂購之生產設備已到貨並進行安裝。
- ◆ 已為投產試車提前儲備礦石 20 萬噸。
- ◆ 為確保 2010 年 10 月試生產，已招聘 80 名員工進行安全操作培訓。

採礦區：

- ◆ 已於 2010 年 6 月開始加大露天礦區上蓋土方剝離投入，預計剝離土方 45 萬立方米，目前已剝離土方 41 萬立方米。
- ◆ 在加大剝離後，已具備大規模的採礦能力，能夠同時滿足第一、二洗選廠原礦供應。
- ◆ 繼續進行勘探，以增加資源量和為高效利用資源提供技術支持。

關於山東萊陽 Tai Xin 磁鐵礦項目：

項目礦區位於中國山東省萊陽市西北約 15 公里，在煙台市與青島市中間；距離連接同江及三亞之公路於河頭店之進入點約 7 公里，並距離連接蘭州市及煙台市的鐵路的萊陽車站約 22 公里。該區交通便利，總覆蓋面積約為 21 平方公里。根據聯合礦石儲量委員會(JORC)的規範，鐵礦石資源總量為 6.433 億噸。該項目於未來一、兩年正處於投資建設期。隨著礦山的開發以及新的洗選廠相繼建成投產，將形成具規模的增量經營，並對本集團未來的盈利貢獻帶來積極、深遠的影響。

承董事局命
寶威控股有限公司
郭偉霖
董事

香港，二零一零年九月一日

於本公佈發佈日期，本公司董事局成員包括執行董事陳城先生、薛海東先生、楊大偉先生、劉婷女士、董佩珊女士、郭偉霖先生、尹虹先生及岑啟文先生，獨立非執行董事崔書明先生、苗耕書先生及黃勝藍先生及非執行董事史習平先生。