

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited
中國石化上海石油化工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00338)

關於公司化工部乙二醇裝置區域火災事故的公告

一、事故概況

2022年6月18日4時左右，中國石化上海石油化工股份有限公司（以下簡稱「公司」）化工部1號乙二醇裝置區域發生火災，引起周邊個別管線發生火情。火災發生後，公司立即啓動一級應急預案，成立事故應急救援指揮部，公司相關負責人第一時間趕赴事故現場，緊急部署事故應急救援工作，公司主要生產裝置有序停車，火勢得到有效控制，並對管線遺留物料進行保護性燃燒。本次事故造成1人死亡，1人輕傷。

火災發生後，公司對廠界及外部區域持續進行環境監測，揮發性有機物監測正常。公司安排加強雨水排口採樣、監控，目前未發現對周邊水體環境造成影響。

二、1號乙二醇裝置情況

公司化工部1號乙二醇裝置年產能為25.5萬噸乙二醇，裝置可根據市場情況進行乙二醇和環氧乙烷產品的切換生產。2021年，裝置產品銷售收入占公司營業收入的1.16%。

三、其他影響及後續

目前，公司正就本次事故對公司生產經營造成的總體影響進行評估。

公司將全力配合政府主管部門對事故進行調查，認真查明事故原因，並深刻吸取事故教訓，同時保障其他裝置平穩運行，排查潛在安全風險，防範次生事故，做好停車裝置的開車準備。

公司對本次事故不幸遇難者表示沉痛哀悼，對傷者和遇難者家屬表示深切慰問，相關善後工作正在進行之中。

公司就本次事故有關進展情況將及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者註意投資風險。

承董事會命
中國石化上海石油化工股份有限公司
聯席公司秘書
劉剛

中國，上海，2022年6月19日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為吳海君、管澤民、杜軍及黃翔宇；本公司的非執行董事為解正林及彭琨；及本公司的獨立非執行董事為李遠勤、唐松、陳海峰、楊鈞及高松。